



Legenda


- nieuwbouw, hoofdentree
- nieuwbouw, incidentele toegangen
- reinwaterkelder, onder glooiend landschap

Verhardingen


- toegang, gebakken klinkers
- incidentele uitgang, grasbeton
- incidentele toegang, halfverharding

Groen


- kruidenrijk schraal grasland
- haag rondom
- herstel eikenwal
- herstel boomgaard
- inpassing bestaande bomen
- herstel voortuin boerderij Elijzen



logistiek: incidenteel groot
verkeer via groene uitrit



pompen en filter-gebouw,
kantoor en opslag



hemelwater naar prise d'eau, verdiepte
spoelwatertank bij bestaande infiltratievlen